

仕様変更のお知らせ

製品名	形式名
落下式故障表示器	MK

1. 変更対象品

MK - A、MK - B、MK - C

2. 変更内容

表示部のメッキ処理変更

[変更前] ZMCB (六価黒亜鉛メッキ処理)

[変更後] 3ZMCB (三価黒亜鉛メッキ処理)

1: 外形寸法につきましては変更ございません。

2: 詳細につきましては、別資料を参照願います。





3. 変更理由

メッキ業者の廃業に伴い、六価黒亜鉛メッキ処理品の製作が出来ない為。

4. 変更時期

次回ご発注分より

表示部の新旧比較表

変更前 ZMC B品（六価黒亜鉛メッキ処理品）	変更後 3ZMC B品（三価黒亜鉛メッキ処理品）
<p>< 本体表面部（外観） ></p> <p>メッキ処理変更の対象部品 （以下3点）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">枠</p> <p>こちらの枠の 部は、 常時見える部分となります。</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p style="color: blue; font-weight: bold;">内部 表面</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">プレート</p> <p>こちらのプレートへ 橙色のシールを 貼り付けております。</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">プレート</p> <p>こちらのプレートへ 黒橙色のシールを 貼り付けております。</p>  </div> </div>	<p>< 本体表面部（外観） ></p> <p>メッキ処理変更の対象部品 （以下3点）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">枠</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p style="color: blue; font-weight: bold;">内部 表面</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">プレート</p>  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">プレート</p>  </div> </div>
<p>【評価】</p> <p>上記のメッキ処理部は、目視において若干色目に違いはございますが、品質上において問題ないものと判断致します。 変更を予定しております「三価黒亜鉛メッキ処理品」について、数千回に亘って故障表示板の動作確認を行なっており、 摺動性において問題ないものと判断致します。</p>	